197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, 32
т. (812) 718-55-11, факс: (812) 718-55-14
info@uelements.com
www.uel.ru

Вниманию всех заинтересованных лиц

Информационное сообщение

Уважаемые господа!

В связи с поступившей от компании Daikin информацией информируем Вас о том, что:

При комплектовании внутренних кассетных блоков кондиционеров Daikin линеек FFQ-C и FCQ(H)G -F наружными блоками постоянной производительности линеек RR * и * RQ ряд функций, доступных при комплектации указанных внутренних блоков инверторными наружными блоками, становится недоступен.

- Контроль присутствия человека и температуры над полом будут неактивнвы. Дополнительный датчик присутствия человека и датчик контроля температуры над полом (BRYQ60A для моделей FFQ-C и BRYQ140A для моделей FCQ (H) G-F) в такой комплектации не работают.
- Индивидуальное управление заслонками воздухораспределительных жалюзи будет неактивно. Возможно только управление возухораспределением при помощи всех лопастей жалюзи декоративной панели.

Информация будет добавлена в новые редакции каталога, сервисную и техническую документацию.

С уважением,

Технический директор компании United Elements Distribution

С.Д. Иванов